



# Saint-Gobain Solutions glaswol retourpunt

Inzamelen van Saint-Gobain Isover glaswol isolatie



## Regels glaswol inzamelen

- Glaswol moet ontdaan zijn van glasvlies en andere bekledingen.
- Glaswol moet schoon zijn.
- Geen andere materialen, zoals metalen en plastic, ingooien.
- Glaswol moet droog zijn.

Indien de glaswol balen niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden, zal de volledige levering alsnog weggegooid worden. De **kosten worden volledig doorbelast** aan de klant.



## Pallet vullen

- Gebruik een stevig pallet.
- 3 balen op 1 pallet plaatsen. Maximale totale hoogte: 2600 mm.
- Balen dienen omwikkeld te worden met wikkelfolie. Wikkelfolie ook goed om de pallet heen draaien voor 1 geheel.
- Voor veiligheid tijdens transport, laden en lossen: remproef. 5 à 10 km/uur en vervolgens remmen. Pallet mag dan niet omvallen.
- Pallets dienen droog opgeslagen te worden.